

# 津地域安東地区 地震防災マップ

01-08

## 位置図



### 【凡例】

- 津波浸水深 (0.5m以上)
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 緊急輸送道路
- 防災行政機関
- 救急告示医療機関
- 避難所
- ライフライン関係機関

### 【津波の被害】

- 津市の海岸に津波が到達する時間(地震発生時から)
    - 第一波(約20cm)・・・約50分後
    - 最大波(約1.5m)・・・約2時間20分後
    - (津波は一回きりでなく、数度にわたって襲ってきます。)
  - 津波による主な被害
    - 心臓の上まで液がくると人は立っていられなくなります。
    - 木造建物では、1m未満の高さでは部分的な被害程度ですが、1mを越えると全面的な破壊となる場合があります。
    - 鉄筋コンクリートビルでは、2~3mの高さまで持ちこたえられますが、4mを超えると破壊するビルが出てきます。
- 津波は、海岸や海底の地形(V字状の高、岬の先端、湾内など)によっては局所的に大きくなる場合がありますので、注意が必要です。

### 津波から身を守る



### 【震度の説明】

震度階級	人間	屋内の状況	屋外の状況	木造建物
6強	立っていることができない。はわないと倒れる。	固定していない重い家具のほとんどが移動、転倒する。戸が外れて飛ぶことがある。	多くの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。傾斜されていないプロットのほとんどが倒れる。	耐震性の低い住宅では、倒壊するものがある。耐震性の高い住宅でも、壁や柱が倒れるものがある。
6弱	立っていることが困難になる。	固定していない重い家具の多くが移動、転倒する。戸が外れる。落下する。傾斜されていないプロットのほとんどが倒れる。	かなりの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。傾斜されていないプロットのほとんどが倒れる。	耐震性の低い住宅では、倒壊するものがある。耐震性の高い住宅でも、壁や柱が倒れるものがある。
5強	非常に恐怖を感じる。多くの人が行動に支障を感じる。	傾斜していない重たい家具の多くが移動、転倒する。戸が外れる。落下する。傾斜されていないプロットのほとんどが倒れる。	傾斜されていないプロットの多くが倒れる。傾斜していないプロットのほとんどが倒れる。	耐震性の低い住宅では、倒壊するものがある。耐震性の高い住宅でも、壁や柱が倒れるものがある。
5弱	多くの人が、身の安全を回らうとする。一部の人は、行動に支障を感じる。	傾斜していない重たい家具の多くが移動、転倒する。戸が外れる。落下する。傾斜されていないプロットのほとんどが倒れる。	傾斜されていないプロットの多くが倒れる。傾斜していないプロットのほとんどが倒れる。	耐震性の低い住宅では、倒壊するものがある。耐震性の高い住宅でも、壁や柱が倒れるものがある。

※東海・東南海・南海地震で震度7となるメッシュは地域内にはありません。気象庁震度階級連続観測表(平成6年2月)より抜粋

### 防災行政機関

名称	電話
津市役所	229-3104
津警察署	213-0110
中消防署中署	226-2580
中消防署西分署	225-7431
中消防署南分署	234-3512
北消防署北署	232-3092

### 避難所一覧(地震災害・風水害)

名称	電話
三重大学教育学部附属小学校	227-1295
西が丘小学校	225-3407
安東小学校	228-4787
安東出張所	228-4786
一身田小学校	232-2054
三重県総合文化センター	233-1111
観音寺保育園	227-5910
鶴形市立園	237-0984
西橋内中学校	227-5245
新町小学校	228-5125

### 救急告示医療機関

名称	電話
医療法人 吉田クリニック	232-3001
若崎病院	232-2216
聖心大学 三重大学医学部附属病院	232-1111
武内病院	226-1111
大井病院	226-5525
医療法人 永井病院	228-5181
遠山病院	227-6171
津生協病院	225-2848
若菜病院	227-0207
旭川行政医事院 三重県総合センター	259-1211
神原 温泉病院	252-1111

### 一時避難場所一覧(地震災害)

名称	電話
三重県立津東高等学校グラウンド	227-0271
三重県立津南高等学校グラウンド	227-0166
西郷中学校グラウンド	228-0305
津西ハイタウンセントラルパーク	-
土津谷中央公園	-
三重県身体障害者総合福祉センター-駐車場	231-0155
古河公園	-
三重県立津南高等学校グラウンド	228-0256

### ライフライン関係機関

名称	電話
中部電力(株)津営業所	226-5559
東邦ガス(株)津営業所	228-7161
西日本電信電話(株)三重支店	116
津市水道局	237-5811

### 【液状化の説明】

液状化危険度ランク	予想される状況
極めて高い	液状化の危険度は極めて高い。メッシュ内で液状化が発生する面積は割から割程度と予想されます。砂や泥水が噴き出し、建物や橋が傾いたり、道路が陥没したり、液状化しやすくなる場所もある。
高い	液状化の危険度が高い。メッシュ内で液状化が発生する面積は%程度と予想されます。砂や泥水が噴き出し、建物や橋が傾いたりする場所もある。

・造成地では一般的に、盛土地盤については液状化の可能性があると考えられます。これに対して切土地盤では液状化の可能性は低いと考えられます。この図では、造成地全域を盛土地盤として液状化危険度を抽出しているため、切土地盤の盛成地については、実際よりも危険度を高く評価している可能性があります。

### 【急傾斜地の説明】

急傾斜地が崩壊が発生すると、急傾斜地の上部ではがけの高さに相当する範囲で土砂が崩れ落ち、急傾斜地の下部ではがけの高さの2倍に相当する距離まで土砂が堆積することが一般的です。角度が30度以上、高さ5m以上の区域は、法律により「急傾斜地崩壊危険箇所」に指定されています。

この地図は、既存の図面としては最新の平成12年作成の津都市計画基本図を編纂したもので、平成12年以降に建てられた建物については表示されておりませんので御了承ください。

1:6,900

