

1 文献名
『百年のあゆみ 尾鷲市立須賀利小学校』
2 学校名
須賀利小学校
3 災害名
昭和 19 年（1944 年）昭和東南海地震
4 記述の概要
（1）雨や風、地震などの様子
東海大地震が発生し、大津波が来襲した。（P13）
（2）学校内や地域の被害の状況
（3）復旧の様子
（4）体験談
（5）教訓など
（6）その他

1 文献名
『百年のあゆみ 尾鷲市立須賀利小学校』
2 学校名
須賀利小学校
3 災害名
昭和 46 年（1971 年）台風第 23 号
4 記述の概要
(1) 雨や風、地震などの様子
台風第 23 号が接近し、風雨が強かった。(P17)
(2) 学校内や地域の被害の状況
雨漏り箇所多く、百葉箱がこわれた。(P17)
(3) 復旧の様子
(4) 体験談
(5) 教訓など
(6) その他

1 文献名
『百年のあゆみ 尾鷲市立須賀利小学校』
2 学校名
須賀利小学校
3 災害名
昭和 46 年（1971 年）三重県南部集中豪雨
4 記述の概要
（1）雨や風、地震などの様子

（2）学校内や地域の被害の状況

（3）復旧の様子

（4）体験談

（5）教訓など

（6）その他
児童会より市教育委員会へ、賀田・古江地区の水害見舞が行われた。（P17）

1 文献名
『百年のあゆみ 尾鷲市立須賀利小学校』
2 学校名
須賀利小学校
3 災害名
昭和 34 年（1959 年）伊勢湾台風
4 記述の概要
(1) 雨や風、地震などの様子
午後 6 時半、高潮を伴い最高潮となった。大波は窓を越えて来た (P15)
(2) 学校内や地域の被害の状況
校長各職員は北校舎へ避難するも、若手職員は職員室にとどまり警備にあたった。 重要書類搬出備品は、北校舎へ搬出する懸命の努力が行われた。 被害は甚大で、西校舎の備品はほとんど流失し、運動場は荒磯と化した。職員住宅は流失・全壊し、海岸道路は流失した。(P15)
(3) 復旧の様子
(4) 体験談
(5) 教訓など
(6) その他

1 文献名
『百年のあゆみ 尾鷲市立須賀利小学校』
2 学校名
須賀利小学校
3 災害名
昭和 35 年（1960 年）チリ津波
4 記述の概要
（1）雨や風、地震などの様子
全く寝耳に水の津波来襲で、水位は 100cm 余であった（P16）
（2）学校内や地域の被害の状況
重要書類を搬出した。 町内は 70 戸余床上浸水となり、被害を受けた児童は 44 名にのぼった。（P16）
（3）復旧の様子
（4）体験談
（5）教訓など
（6）その他